No title available

Publication number: JP59188705 (U)

Publication date:

1984-12-14

] JP63029604 (Y2)

Also published as:

Inventor(s):
Applicant(s):
Classification:

- international:

B60C11/24; B60C13/00; B60C13/02; B60C11/24; B60C13/00;

(IPC1-7): B60C11/24; B60C13/00; B60C19/10; B60C13/02

- European:

Application number: JP19830079690U 19830526 **Priority number(s):** JP19830079690U 19830526

Abstract not available for JP 59188705 (U)

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

公開実用 昭和59一

188705

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

^② 公開実用新案公報 (U)

昭59—188705

\$i/Int. Cl.³ B 60 C 13/00 19/10

識別記号

庁内整理番号 6948-3D

43公開 昭和59年(1984)12月14日

6631-3D

審查請求 有

(全 頁)

∮タイヤのスリップサイン指示マーク

顧 昭58~79690

22出 願昭58(1983)5月26日

沙考 案 者 小沢光男

氢実

神戸市西区伊川谷町潤和417-2

5

禁出 願 人 住友ゴム工業株式会社

神戸市中央区筒井町1丁目1番

1号

多代 理 人 弁理士 青山葆

外2名



照照当

明 細 書

1.考案の名称

タイヤのスリップサイン指示マーク

- 2.実用新案登録請求の範囲
- (1) タイヤのウエアインデイケータの位置を指示するために、タイヤのサイドウオール上部に形成される凸形のスリップサイン指示マークであつて、

タイヤのサイドウオール上部に凹みが形成され、 該凹みの中に、外表面より突出しない高さで凸形 のスリツブサイン指示マークが形成されていることを特徴とするタイヤのスリツブサイン指示マー ク。

3.考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は、タイヤのスリツブサイン指示マーク の改良に関する。

(従来技術)

第1図及び第2図に示す如く、タイヤTのトレッド溝1,…,1内には、円周方向の適当箇所に、

(1)

\$ {

構底から所定高さでウエアインデイケータ2,…, 2が設けられ、タイヤTの外表面3が摩耗してウ エアインデイケータ2まで達すると、スリツブ等 が起こりやすい状態になることを指示するように なつている。

そして、このウエアインデイケータ2の位置をタイヤTの側方から確認できるように、サイドウントル4の上部には三角形状のスリツブサイトでマーク5,5を入れることが規格(JATMA内規)で定められている。



ところで、従来のマーク5は、タイヤ金型6の内表面に三角状の凹部7をポンチ等で打出して形成していたので、タイヤTの外表面3では凸形となり、このため、スピューをトリミングする際にトリミングナイフで誤まつて三角状マーク5の一部を切り落したりすることが多々あり、仕上り外観が悪くなるという問題があつた。

(考案の目的)

本考案は、スピュートリミングの際に、誤つて 切傷をうけることのないように工夫したタイヤの





ÿ

スリツプサイン指示マークの加工構造を新規に提供することを目的とするものである。

(考案の構成)

このため本考案は、タイヤのサイドウオール上部の凹みの中に、外表面より突出しない高さで凸形のスリップサイン指示マークが形成されていることを特徴とするものである。

従つて、マークがタイヤの外表面より全く突出 しないので、誤つて切傷をうける恐れが皆無とな るのである。

(考案の効果)

本考案によれば、サイドウオール上部の凹みの中にスリツブサイン指示マークが形成されているから、スピュートリミングの際にマークが誤つて切傷をうけることが全くなくなり、タイヤの商品価値が向上するようになる。

また、タイヤ金型へのトレッドパターンデザイン時にマーク部分も同時に加工できるので、従来のようなポンチ等で凹部を打出す作業が不要となり、金型加工作業の合理化が図れるようになる。





(実施例)

第3図(a)及び第3図(b)に示すように、タイヤTのサイドウオール4の上部の外表面3に、円状の凹み11を形成し、この凹み11の中に三角形状のスリップサイン指示マーク12を形成するのである。

上記凹み11及びマーク12は、第4図及び第5図に示すタイヤ金型13において、その内表面に突条15,…,15として形成されるトレッド溝1,…,1の場合と同様にして、凹み11は突起16として形成され、マーク12は突起16の中に凹部17として形成される。

この突起16及び凹部17は、トレツドパターンデザインの内に組入れて、突条15と同時に加工できるので、別に打出し作業等を必要とせず、 金型加工作業が合理的に行なえるようになる。 しかして、上記のようなタイヤ金型13でタイヤ ヤTを加硫成型すれば、上述のように、サイドウオール4の上部の凹み11の中にマーク12が形成されるのである。

このマーク12は、タイヤTの外表面3より突出しないから、スピュートリミングの際にマーク 12が誤つて被傷する恐れが皆無になるのである。 4.図面の簡単な説明


第1図は従来のマークを形成したタイヤの平面 図、第2図は従来のタイヤとタイヤ金型との関係 を示す断面図、第3図(a)は本考案に係るマークを 形成したタイヤの平面図、第3図(b)は第3図(a)の I-I断面図、第4図はタイヤ金型の側面図、第 5図は第4図のタイヤ金型の内表面側正面図である。

T …タイヤ、1 …トレッド溝、2 … ウェアインデイケータ、3 …外表面、4 … サイドウオール、11 … 凹み、12 … スリップサイン指示マーク、13 …タイヤ金型。


公開実用 昭和59一

188705


第1図



第2四



SE.



 \sum_{i}